



Studio G.E.A.

Ufficio:
24020 Ranica (Bergamo)
Via La Patta, 30/d
Telefono e Fax: +39 035 340112
E-mail: gea@mediacom.it

COMUNICAZIONE CRITICITA' LOC. SAN VITO

Spett.le
Comune di Nembro

Alla c.a.
Ufficio Tecnico

Oggetto: Evoluzione dello stato di criticità idrogeologica nella Loc. San Vito in Comune di Nembro.

Esito sopralluogo ed urgenza di procedere ai lavori

In data 25/09/2023, 27/09/2023 e 02/10/2023 gli scriventi hanno eseguito dei sopralluoghi presso la zona di frana interessante il reticolo idrico minore.

I sopralluoghi erano a supporto della redazione del progetto definitivo – esecutivo per l'individuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio e per un confronto con i tecnici di Uniacque per la gestione dei sottoservizi messi a luce dal dissesto.

In tale sede, gli Scriventi hanno rilevato l'effettivo peggioramento delle condizioni del fenomeno franoso in atto. Il dissesto a causa della sua continua evoluzione comporta un elevato grado di criticità per la pubblica sicurezza.

Infatti, l'evento coinvolge una buona porzione della sede stradale, molto stretta in quel punto, con il potenziale rischio di isolamento di case di civile abitazione poste più a monte.

Alla luce di ciò, si invita l'Amministrazione Comunale di Nembro e l'Ufficio Tecnico a procedere il più celermente possibile alla messa in opera degli interventi di regimazione idraulica del reticolo idrico così come descritti all'interno degli elaborati tecnici redatti dagli scriventi, anche ricorrendo alle procedure di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità.



Ranica, 02 Ottobre 2023

Dott. Geol. Sergio Ghilardi



Dott. Ing. Francesco Ghilardi

